




Holzminden

Radverkehrskonzept

Karte
Defizite im Untersuchungsnetz

linienhafte Defizite

- Netzlücke (fehlende Radverkehrsführung)
- unzureichende Breite
- inadäquate Führungsform entsprechend ERA
- nicht freigegebene Einbahnstraße
- Nutzungsbeschränkung für den Radverkehr
- Anordnung widerspricht Gestaltung

punktuellen Defizite

- Gefahrenstelle
- Mängel im Fahrkomfort
- fehlende Querungshilfe
- Radverkehrsführung am Knotenpunkt unklar / mangelhaft
- Beschilderungsmängel

Sonstiges

- Befahrungsnetz
- Stadtgrenze

Datengrundlage
eigene Erhebungen November 2019

Kartengrundlage
© GeoBasis-DE / BKG 2018, © OpenStreetMap-Mitwirkende, Stadt Holzminden ALK

Stand November 2019

0 0,5 1 km



LK Argus

Berlin • Hamburg • Kassel

Ludwig-Erhard-Straße 8 • D-34131 Kassel
Tel. 0561.31 09 72 80 • Fax 0561.31 09 72 89
kassel@LK-argus.de • www.LK-argus.de